

测试报告

报告编号: OC2111121030A



检测单位: 百检网(上海)检测技术有限公司

序号	检测项目	检测范围	检测日期	检测结果
01	材料性能	金属材料、非金属材料	2024-08-01	合格
02	化学成分	金属材料、合金材料	2024-08-01	合格
03	力学性能	金属材料、非金属材料	2024-08-01	合格
04	物理性能	金属材料、非金属材料	2024-08-01	合格
05	化学性能	金属材料、非金属材料	2024-08-01	合格
06	无损检测	金属材料、非金属材料	2024-08-01	合格
07	环境检测	金属材料、非金属材料	2024-08-01	合格
08	失效分析	金属材料、非金属材料	2024-08-01	合格
09	材料鉴别	金属材料、非金属材料	2024-08-01	合格
10	材料老化	金属材料、非金属材料	2024-08-01	合格

检测单位: 百检网(上海)检测技术有限公司

检测日期: 2024-08-01

检测地点: 上海市浦东新区

检测人员: 张三

检测仪器: 材料试验机

检测标准: GB/T 228.1-2010

检测费用: 1000元

检测地址: 上海市浦东新区

检测电话: 021-12345678

检测网址: www.gichen.com

质量检测

废气检测记录表

检测日期	检测地点	检测项目	检测结果	检测人员
2023-08-10	1#炉窑	烟尘	1.2	张三
2023-08-10	1#炉窑	二氧化硫	15	张三
2023-08-10	1#炉窑	氮氧化物	10	张三
2023-08-10	2#炉窑	烟尘	1.5	张三
2023-08-10	2#炉窑	二氧化硫	18	张三
2023-08-10	2#炉窑	氮氧化物	12	张三

炉窑编号	主要燃料	烟气温度 (°C)	烟气流速 (m/s)	检测日期
15	天然气	73.6		2023-08-10
6.1	天然气	72.8		2023-08-10
11525				2023-08-10
13056				2023-08-10
12710				2023-08-10
	废气含氧量 (%)	20.1	标态干烟气量 (m³/h)	
		20.2		

炉窑名称	检测日期	检测项目	检测结果	检测人员
1#炉窑	2023-08-10	烟尘	1.2	张三
1#炉窑	2023-08-10	二氧化硫	15	张三
1#炉窑	2023-08-10	氮氧化物	10	张三
2#炉窑	2023-08-10	烟尘	1.5	张三
2#炉窑	2023-08-10	二氧化硫	18	张三
2#炉窑	2023-08-10	氮氧化物	12	张三

有毒物质	主要测试仪器	检测浓度 (mg/m³)	测试项目	测试方法
有毒物质	红外二氧化碳分析仪			参照 GB3095-2012 附录 A.1 工作场所空气中

仪器编号	仪器型号	仪器名称	用途
Z3012H 型	QC-XC-421	自动烟尘(气)测试仪	扬尘
YH3010E	QC-XC-203	红外二氧化碳分析仪	CO2

